



Gemeinde  
Großheringen



Büro Kaiser  
Hans-Jochen Kaiser  
Apolda

# Entwurf


## Gemeinde Großheringen

99518 Großheringen  
Landkreis Weimarer Land

Vorzeitiger  
Bebauungsplan Nr. 5  
„Am Mühlholze“

### Anlage 100-5

**Unfallsteckkarte L1061  
zwischen Großheringen und Kaatschen-Weichau**



## Verkehrsunfall 1405-004890-15/1

---

Leitzeichen:	PI Apolda	Unfall-Datum:	12.06.2015
Unfall-Nummer:	1405-004890-15/1		
Wochentag:	Freitag	Unfall-Zeit:	13:30
Anzahl der Beteiligten:	1	Anzahl der Getöteten:	0
Anzahl der Schwerverletzten:	1	Anzahl der Leichtverletzten:	0

---

### Übrige Unfalldaten

Unfallart:	Unfall anderer Art		
Besonderheiten der Unfallstelle:			
Charakteristik der Unfallstelle:	Steigung		
Straßenzustand:	trocken		
Lichtverhältnisse:	Tageslicht		
Lichtzeichenanlage:			
Tempolimit:			
Aufprall auf Hindernis:	kein Aufprall		
Ursachen Nr. 70-89:			
Unfallkategorie:	Unfall mit Schwerverletzten		
Unfalltyp:	Abbiegeunfall (AB)		
Alkoholeinwirkung:	Nein	Höhe Sachschaden insgesamt (€):	0
Sondererhebungen Bund:			
Sondererhebungen Land:			

## Daten zur Lokalisierung

Unfallort (X/Y Koordinaten):	11°40'59.5571"	51°5'36.9096"	
Gemeinde:	Großheringen	Ortsteil:	Kaatschen-Weichau
Str1/Nr:	L1061	Klasse, Nr, Buchstabe:	L 1061
Linker NK/Abschnitt:	4939009	Station Km:	4.860
Fahrtrichtung: Ord. Nr. 0	aufsteigend	(BAB) Km:	4.860
Str2:		Klasse, Nr, Buchstabe:	
Ortslage:	Innerorts		
Örtlichkeit:			

---

## Daten zum Beteiligten:

Beteiligte/r: 1

Geschlecht:	männlich	Geburtsdatum:	01.08.1940
Sicher.:	keine Sicherungseinrichtungen	Staatsangehörigkeit:	Deutschland
Verletzungsart:	schwer verletzt	Unfallflucht/geklärt:	
Alkoholeinwirkung:		BAK:	
Art der Verkehrsbeteiligung:	Fahrräder		
Ursachen gem. Verz.Nr 01-69:	Andere Fehler beim Fahrzeugführer		
Fahrerlaubnis vorhanden:	Ja	Ausstellungsdatum:	--.------
Nationalitätskennzeichen KFZ:		Amtliches Kennz. nach StVZO:	
ZGG/ZGM (kg):			
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Höhe des Sachschadens:	
Anhänger vorhanden:		Anzahl Fahrzeugbenutzer:	1

## **Unfallhergang**

Örtlichkeit: Bahnübergang Unfallhergang: ON 01 wollte am Unfallort nach links in Richtung Waichau abbiegen. Hierbei verlor er das Gleichgewicht und kippte mit seinem Fahrrad nach rechts um. Hierbei verletzte er sich am rechten Oberschenkel. Er verständigte selbst die Rettungsleitstelle WE Land. Er selbst wurde mit seinem Fahrrad durch den RTW ins Krankenhaus Apolda verbracht, wo auch das Rad untergebracht ist.